



DIR-3040 Firmware Release Notes

Firmware: 1.20

Hardware: A1

Data: 28/10/2021

Correções:

1. Atualização do "mydlink agent" para problemas offline
2. Correções na função System Log
3. Correções de segurança: CVE-2021-21816/ CVE-2021-21817/ CVE-2021-21818/ CVE-2021-21819/ CVE-2021-21820

Melhorias:

1. Suporte a "WPA2 Only"
2. Proteção de imagem aprimorada
3. Desempenho de taxa de transferência de 5 GHz aprimorado
4. Atualizado o dnsmasq para a versão 2.83

Problemas conhecidos:

Nenhum

Observações:

1. Se a versão do FW do roteador for v1.11 ou anterior, atualize primeiro para a versão de FW intermediária: "DIR3040A1_FW112B01_middle.bin" e depois para a versão: "DIR3040_A1_FW120B03.bin".
2. Se a versão do FW do roteador for v1.13, pode atualizar diretamente para v1.20.
3. FW1.13 ou FW1.20 não pode fazer downgrade para FW: 1.11 ou anterior.