

Atualização de Firmware DIR-809

Procedimentos para atualização de firmware





- É importante que você sempre mantenha seu produto com a última atualização de firmware.
- Baixe firmwares e drivers apenas dos sites <u>http://dlink.com.br/</u> ou <u>https://br.mydlink.com/download</u>
- Recomendamos que a atualização seja feita apenas via cabo, porem caso faça a via Wi-Fi, não afaste o smartphone ou tablet do roteador durante o processo de atualização.
 - Não desligue os aparelhos ou desconecte os cabos durante o processo de atualização.

D-Li





http://dlinkrouter.local ou http://192.168.0.1

	"🔲 🛈 奈 📶 70% 🗖 15:10			"🔲 论 奈 📶 70% 🗖 15:09
http://dlinkrouter.local	\bigotimes		http://192.168.0.1	\bigotimes
http://dlinkrouter.local dlinkrouter.local		ou	192.168.0.1 192.168.0.1	
http://dlinkrouter.local			192.168.0.1	
http //dlinkrouter.local				



Por padrão a senha do administrador é em branco, clique Login.

Login	
Efetue login no roteador :	
Nome de usuário : admin Senha : Login	



Clique na aba Manutenção e Atualização de Firmware.

DIR-809	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA		
Administração do dispositivo	ATUALIZAÇÃO DE	FIRMWARE			Dicas Úteis		
Ajustes de salvar e restaurar	Pode haver um novo f Clique aqui para verific	irmware para o seu para r car se há uma atualização (nelhorar a funcionalidade e em nosso site de suporte.	e desempenho.	As atualizações de firmware são lançadas periodicamente para melhorar a funcionalidado		
Data e Hora	Para atualizar o firmwa	re, localize o arquivo de a	tualização no disco rígido l	local com o botão	do seu roteador e para adicionar recursos. Se você		
Atualização de Firmware	Browse. Depois de ter atualização do firmwar	encontrado o arquivo a se e.	r usado, clique no botão U	Jpload para iniciar a	tiver um problema com um recurso específico do		

Passo 5

Clique em Navegar para localizar o arquivo de atualização.

ATUALIZA	AÇÃO FIRMWARE
Observação para os pa a configura	o : Algumas atualizações de firmware redefinem as opções de configuração drões de fábrica. Antes de realizar uma atualização, não se esqueça de salvar ação atual.
Para atuali Digite o no	izar o firmware, o seu PC deve ter uma conexão com fio para o roteador. ome do arquivo de atualização de firmware, e clique no botão Carregar.
Carregar:	Navegar
	Carregar

D-Link

Passo 6

💿 Open	/		Real Property lies		
🚱 🗢 💻 Desktop 🔸		anne con la company	• 4 9	Search Desktop	 اعد طع
Organize 🔻 New folder					lançadas Ite para
 ★ Favorites ■ Desktop ■ Downloads ■ Recent Places ♥ Dropbox ⊗ Creative Cloud Files 	DIR-809_A1_FW103WWB05.bin BIN File 1,50 MB		E		uncionalida dor e para ursos. Se vo blema com u cífico do ifique se o alizado esta ira ele.
 Libraries Documents Music Pictures Videos 				No preview available	e.
 Computer Local Disk (C:) jaqueline.viana (\\na public1 (\\nas-backi CallCenter (\\nas-backi 					
🙀 Network			Ŧ		
File name: DIR-8	09_A1_FW103WWB05.bin		*	Todos os arquivos Open 🗣 Cano	• :el
		ATUALIZAÇÃO DO PACOTE DE IDIOMA: Carregar:	S vegar		
	WIRELESS				



ATUALIZAÇÃO FIRMWARE
Observação : Algumas atualizações de firmware redefinem as opções de configuração para os padrões de fábrica. Antes de realizar uma atualização, não se esqueça de salvar o configuração atual.
Para atualizar o firmware, o seu PC deve ter uma conexão com fio para o roteador.

Para atualizar o firmware, o seu PC deve ter uma conexão com fio para o roteador. Digite o nome do arquivo de atualização de firmware, e clique no botão Carregar.

Carregar:	C:\fakepath\DIR-809_A1_FW103W	Navegar
-----------	-------------------------------	---------

Carregar

C	A página em 192.168.0.1 diz:	× 5
	Você realmente quer para reprogramar o dispositivo usando o arquivo de firmware "C:\fakepath \DIR-809_A1_FW103WWB05.bin"?	en
fi d ri	OK Cancelar	ra
ma	s permite que você altere o idioma da interface do usuário n	0

D-Link

Passo 8

Não atualize ou feche o navegador. Aguarde o término do processo de atualização.

ATUALIZAÇÃO FIRMWARE			
Observação : Algumas atualizações de firmware redefinem as opções de configuração para os padrões de fábrica. Antes de realizar uma atualização, não se esqueça de salvar a configuração atual.			
Para atualizar o firmware, o seu PC deve ter uma conexão com fio para o roteador. Digite o nome do arquivo de atualização de firmware, e clique no botão Carregar.			
Carregar: C:\fakepath\DIR-809_A1_FW103W Navegar Carregar			
Nota: Em processo de atualização. Deve demorar até 1,5 minutos.			

UPLOAD CONCLUÍDO

O roteador irá agora ser reprogramado usando o arquivo de firmware carregado. por favor, aguarde 16 segundos para que esse processo seja concluído, após o qual você poderá acessar as páginas web novamente. Pressionando recarga ou para trás em seu navegador pode causar falha nesta operação.

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte