

Procedimento de atualização do roteador DIR-825

- 1) Primeiramente atualize o seu DIR-825 com o firmware "*DIR-825G1_FW710B02_middle.bin*".
- 2) O equipamento será reiniciado, na sequência faça novamente a atualização do equipamento, porém agora com o firmware "*DIR-825G1_FW710B02_Encrypt.bin*".
- 3) Pronto, equipamento atualizado corretamente.